



06.10.2022 – 01.10.2026

Rauchmelder-Prüfprotokoll

Amberg 02

Erstellt am
01.10.2026 11:04 CESTErstellt von
demo@melderpass.deUmfang
10 Räume · 9 Installationen · 53
Prüfungen

1 von 10 Räumen ungeschützt

Computerraum hat keinen Melder.
Im Zeitraum 5 Schutzlücken (1. OG links · Kinderzimmer, 2. OG links ·
Schlafzimmer, Computerraum und 2 weitere Räume)

Nächste Prüfung fällig am
05.11.2026 · 2. OG links · Flur

Übersicht

Grün: Melder installiert · Warnband: Schutzlücke · Grau: Raum noch nicht angelegt

Raum	Status	Letzte Prüfung	Nächste Fälligkeit	Zeitraum
1. OG links · Flur	Geschützt	10.05.2026	10.05.2027	
1. OG links · Kinderzimmer	Geschützt	18.02.2026	18.02.2027	
1. OG links · Schlafzimmer	Geschützt	27.03.2026	27.03.2027	
2. OG links · Flur	Geschützt	05.11.2025	05.11.2026	
2. OG links · Schlafzimmer	Geschützt	08.04.2026	08.04.2027	
Computerraum	Ungeschützt	–	–	
DG · Flur	Geschützt	29.07.2026	29.07.2027	
DG · Kinderzimmer	Geschützt	13.08.2026	13.08.2027	
DG · Kinderzimmer 2	Geschützt	07.04.2026	07.04.2027	
DG · Schlafzimmer	Geschützt	24.03.2026	24.03.2027	

Nach der Speicherung nicht mehr veränderbar.

1. OG links · Flur

Geschützt

Installation · seit 05.06.2020 · vOED9LdY

Hersteller Hekatron
Modell Genius Plus X
Seriennummer SIM-757182
Funkvernetzt Nein

Prüfung vom 10.05.2026 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 10.05.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 04.06.2025 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 04.06.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✗ Nein
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 04.06.2024 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 04.06.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 05.06.2023 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 05.06.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 05.06.2022 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 05.06.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 05.06.2021 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 05.06.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

1. OG links · Kinderzimmer

Geschützt

Installation · seit 13.08.2023 · VfLHoyHr

Hersteller Ei Electronics
Modell Ei650
Seriennummer SIM-220891
Funkvernetzt Nein

Prüfung vom 18.02.2026 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 18.02.2...

RWM entstaubt oder Entstaubung war nicht notwendig	✓ Ja	Verschmutzungen wurden entfernt oder Reinigung war nicht notwendig	✓ Ja
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante Beschädigung	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✗ Nein
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 12.08.2025 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 12.08.2...

RWM entstaubt oder Entstaubung war nicht notwendig	✓ Ja	Verschmutzungen wurden entfernt oder Reinigung war nicht notwendig	✓ Ja
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante Beschädigung	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 12.08.2024 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 12.08.2...

RWM entstaubt oder Entstaubung war nicht notwendig	✓ Ja	Verschmutzungen wurden entfernt oder Reinigung war nicht notwendig	✓ Ja
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante Beschädigung	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Schutzlücke

06.10.2022 – 12.08.2023

1. OG links · Schlafzimmer

Geschützt

Installation · seit 15.03.2016 · rer8iV2T

Hersteller ABUS
Modell RWM150
Seriennummer SIM-788214
Funkvernetzt Ja

Prüfung vom 27.03.2026 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 27.03.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✗ Nein
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 13.03.2026 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 13.03.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 27.03.2025 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 27.03.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✗ Nein
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 13.03.2025 · Nicht bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 13.03.2...

Bemerkung	Batterie erneuern und Nachprüfung durchführen.		
Nachprüfung fällig am	27.03.2025		
RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✗ Nein	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 13.03.2024 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 13.03.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 14.03.2023 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 14.03.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✗ Nein
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 14.03.2022 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 14.03.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 14.03.2021 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 14.03.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 14.03.2020 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 14.03.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 15.03.2019 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 15.03.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✗ Nein
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 15.03.2018 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 15.03.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✗ Nein
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 15.03.2017 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 15.03.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✗ Nein
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

2. OG links · Flur

Geschützt

Installation · seit 18.01.2020 · BzxWC-1W

Hersteller	Pyrex
Modell	PX-1C
Seriennummer	SIM-522333
Funkvernetzt	Nein

Prüfung vom 05.11.2025 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 05.11.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 16.01.2025 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 16.01.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 17.01.2024 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 17.01.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 17.01.2023 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 17.01.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 17.01.2022 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 17.01.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 17.01.2021 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 17.01.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✗ Nein
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

2. OG links · Schlafzimmer**Geschützt****Installation · seit 07.04.2026 · _UA7yqKh**

Hersteller	Ei Electronics
Modell	Ei650
Seriennummer	SIM-626297
Funkvernetzt	Nein

Prüfung vom 08.04.2026 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 08.04.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Schutzlücke

06.10.2022 – 06.04.2026

Computerraum

Ungeschützt

Für diesen Raum sind noch keine Installationen und Prüfungen erfasst.

Schutzlücke

seit 25.09.2026

DG · Flur

Geschützt

Installation · seit 10.10.2017 · 0mp7C3yl

Hersteller	Hekatron
Modell	Genius Plus X
Seriennummer	SIM-618141
Funkvernetzt	Nein

Prüfung vom 29.07.2026 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 29.07.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 08.10.2025 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 08.10.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 08.10.2024 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 08.10.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 09.10.2023 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 09.10.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 09.10.2022 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 09.10.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 09.10.2021 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 09.10.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 09.10.2020 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 09.10.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✗ Nein
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 10.10.2019 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 10.10.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 10.10.2018 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 10.10.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✗ Nein
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

DG · Kinderzimmer**Geschützt****Installation · seit 05.02.2016 · 3NdrE9ef**

Hersteller	Hekatron
Modell	Genius Plus X
Seriennummer	SIM-952105
Funkvernetzt	Nein

Prüfung vom 13.08.2026 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 13.08.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 02.02.2026 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 02.02.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 02.02.2025 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 02.02.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 03.02.2024 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 03.02.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✗ Nein
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 03.02.2023 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 03.02.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 03.02.2022 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 03.02.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 03.02.2021 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 03.02.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 04.02.2020 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 04.02.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 04.02.2019 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 04.02.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✗ Nein
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 04.02.2018 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 04.02.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 04.02.2017 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 04.02.2...

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

DG · Kinderzimmer 2**Geschützt****Installation · seit 19.11.2022 · IHIH1nJ**

Hersteller	ABUS
Modell	RWM150
Seriennummer	SIM-897552
Funkvernetzt	Nein

Prüfung vom 07.04.2026 · Bestanden		bestätigt durch demo@melderpass.de, 07.04.2...	
RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✗ Nein
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 18.11.2025 · Bestanden		bestätigt durch demo@melderpass.de, 18.11.2...	
RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 18.11.2024 · Bestanden		bestätigt durch demo@melderpass.de, 18.11.2...	
RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✓ Ja
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Prüfung vom 19.11.2023 · Bestanden		bestätigt durch demo@melderpass.de, 19.11.2...	
RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✗ Nein
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Schutzlücke
06.10.2022 – 18.11.2022

DG · Schlafzimmer

Geschützt

Installation · seit 28.01.2026 · nM1FylaQ
Hersteller Hekatron
Modell Genius Plus X
Seriennummer SIM-628436
Funkvernetzt Nein

Prüfung vom 24.03.2026 · Bestanden

bestätigt durch demo@melderpass.de, 24.03.2026

RWM entstaubt oder	✓ Ja	Verschmutzungen wurden	✓ Ja
Entstaubung war nicht		entfernt oder Reinigung war	
notwendig		nicht notwendig	
Prüftaste geprüft und in Ordnung	✓ Ja	Melder ordnungsgemäß montiert	✓ Ja
Keine funktionsrelevante	✓ Ja	Einbaudatum ersichtlich	✗ Nein
Beschädigung			
QR-Code und Etikett intakt	✓ Ja	Freiraum von 50 cm gegeben	✓ Ja
Vernetzungstest	— Nicht zutreffend		

Schutzlücke

06.10.2022 – 27.01.2026